7.2d

Département de la SAVOIE

S.I.E.G.A.

Commune de Pont de Beauvoisin

Diagnostic des réseaux et ouvrages de collecte et de traitement des Eaux Pluviales

Diagnostic Hydraulique

Ruisseau du Guiers

Ruisseau de Pissevieille

Ruisseau du Guiers

Ruisseau d'Aigue Noire

EU PARASITES
D n°3

DEBORDEMENT
D n°2

SATURATION
D n°1

N

Réseaux :

- Ø 800 B — Réseau EP public
- Fossé
- Ruisseau
- Fossé bétonné
- Caniveau, cunette
- Branchement EP
- Drain
- Bassin de rétention
- Regard
- Grille
- Regard avec grille
- Petite grille
- Regard avec avaloir
- Avaloir
- Grille transversale

Dysfonctionnements :

- DEBORDEMENT — Débordement
- SATURATION — Saturation
- EU Parasites — Présence d'eaux usées

Divers :

- Zone humide (inventaire départemental)
- Zone humide (terrain)
- Ruissellements et divagations
- Bassin
- Thalweg
- Contour PLU (Zones U et AU)

Echelle
0 50 100 m

Date : 23 Mai 2018
Echelle : 1/ 2500
Fichier : DIAG_Pont de Beauvoisin.dwg
Dessin : B. DEBEUSSCHER

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altaïs, 57 rue Cassiopée
74650 ANNECY – CHAVANOD
Tel: 04.50.24.00.91
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 73 - Reproduction interdite>>